



**Esecutivo Nazionale**  
[www.associazioneecat.it](http://www.associazioneecat.it)  
[cat@pec.associazioneecat.it](mailto:cat@pec.associazioneecat.it)  
via dei Campani 43  
00185 ROMA  
tel.3294555203 fax. 0108935794

**Prot. N. 8 E.N /CAT 2016**

coordinamento autorganizzato trasporti

**Spett.le**  
**Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria**  
**Piazza della Stazione, 45-**  
**Al Direttore**  
**Ing. Amedeo Gargiulo**  
[agenzia.sicurezza@pec.ansf.it](mailto:agenzia.sicurezza@pec.ansf.it)

**Spett.le**  
**Trenitalia Spa Direzione Tecnica**  
**Viale Lavagnini, 58 50129 Firenze**  
**Ing. Caposciutti**  
[segreteriaacdati@cert.trenitalia.it](mailto:segreteriaacdati@cert.trenitalia.it)

Roma, 03.03.2016

Oggetto: Procedure Parking integrazione ( riferimento nostra comunicazione Prot. 88/2015 del 21/10/2015 terzo cpv)

Con riferimento alla nostra richiesta di chiarimenti inviata il 21/10/2015 con lettera Prot. 88/2015 terzo cpv segnaliamo che nel frattempo sono state emesse da parte di Direzione Tecnica di Trenitalia la DPC Carrozze Rev.2 in data 10 Novembre 2015 e la DPC Loc. E464 Rev.2 in data 15 Febbraio 2016.

Con queste DPC secondo la scrivente è aumentata la confusione circa la necessità o meno della presenza e dell'effettivo funzionamento dei segnalatori luminosi di Parking poste sulle testate dei complessi reversibili con loc. E464.

Pertanto con la presente siamo a rinnovare e integrare la richiesta di chiarimenti in riferimento alla nostra del 21 10 2015

Distinti saluti

per l'Esecutivo Nazionale

[catalano@associazioneecat.it](mailto:catalano@associazioneecat.it)

Antonino Catalano