



Direzione Tecnica

Il Direttore

Spett. CAT
Esecutivo Nazionale
Via dei Camapani 43
00185 ROMA

p. c. Direzione Risorse Umane
e Organizzazione
Roma

Oggetto: Chiarimenti regolamentari

Con riferimento alla Vs nota di pari oggetto N.6 E.N /CAT 2016 del 24/02 u. s., si fa presente quanto segue:

- Si ribadisce che in accordo alla DEIF 4.7, in caso di perdita non ripristinabile del controllo porte chiuse in cabina di guida, l'integrazione del numero di agenti PdA va attuata alla prima stazione sede di Impianto/Presidio Equipaggi, indipendentemente dal fatto che sia o meno sede di distribuzione;
- La nota di Trenitalia TRNIT-DT\P\2014\0025552 del 16/05/2014 da Voi citata stabilisce, oltre il limite temporale ivi indicato, l'obbligo dell'utilizzo del secondo agente di condotta come misura mitigativa; essa è stata fatta a seguito di opportuna analisi dei rischi ed è da adottare non per periodi prolungati; sono in corso dei monitoraggi proprio per verificare se vi è stato un utilizzo per periodo prolungato, cosa che è da evitare e da individuare invece soluzioni strutturali di risoluzione del problema.

Cordiali saluti.

Marco Caposciutti

